

## 답사 양식

- 답사 장소 : 달서구 성지중 앞 사거리 (남동)
- 답사 일시 : 2021년 7월 6일 화요일 13시 10분 - 13시 40분
- 기록자 : 조세빈
  
- 답사 방법

1. 답사 시간 : 13시 ~ 18시 사이에 답사
2. 답사 투입 시간 : 30분동안 관찰하며 9번항목, 10항목 수행
3. 사진 촬영 방법 : 각 항목별 사실을 확인할 수 있도록 1장 이상의 사진 촬영

- 체크리스트(항목 당 사진 1장씩 촬영)

구분	항목	확인 여부
1	옐로카펫 설치 여부 (O / X)	O
2	어린이 보호 신호등 (노란색) 설치 여부 (O / X)	O
3	동시 보행신호 적용 여부 (O / X)	X
4	어린이 보호구역 설정 여부 (O / X) (어린이 보호구역 표지판 설치)	O
5	안전 펜스 설치 여부 (O / X)	O
6	과속 단속 카메라 설치 여부 (O / X)	X
7	과속 방지턱 설치 여부 (O / X)	X
8	속도 제한 안내판 설치 여부 (O / X)	O

9	관찰하는 30분 동안 주-정차 대수 확인 (1) 정차한 차량의 대수 (2) 길가에 주차된 차량 존재 여부 (O / X)	(1) 3대 (2) O
10	관찰하는 30분 동안 신호위반, 횡단보도 정지선 미준수 건수 확인 (관찰지점에서 가까운 횡단보도 1개 선정) (1) 신호위반 건수 (2) 횡단보도 정지선 미준수 건수	(1) 4건 (이륜차 : 4건) (2) 8건

• 특이사항

초등학교, 중학교와 유치원이 해당 사거리 내에 밀집되어있는 지역임.  
 어린이 보호구역으로 초등학교 하교 시간에는 아이들의 안전한 통행을 위해  
 횡단보도에서 교통봉사가 이루어지고 있었음.  
 대상 지역에는 옐로카펫, 어린이 보호 신호등, 어린이 보호구역, 안전 펜스,  
 속도 제한 안내판이 설치되어 있었으나 동시 보행신호, 과속 단속 카메라,  
 과속 방지턱은 설치되지 않았음.  
 정차한 차량의 대수는 3대로 대부분이 학원 차량의 임시정차였으며, 신호위반  
 건수는 4건으로 모두 이륜차의 사거리 신호위반 통행이었음.  
 특히 해당 사거리에서는 대형 화물차의 통행량이 많으며, 특히 대형 화물차의  
 우회전량이 많아 보행자 횡단보도 통행 시 위험성이 높다고 판단되었음.