

## 답사 양식

- 답사 장소 : 월드마크웨스트엔드 부근 삼거리
- 답사 일시 : 7 월 8 일 목요일 ( 14:58 ~ 15:28)
- 기록자 : 이영훈

- 답사 방법

1. 답사 시간 : 13 시 ~ 18 시 사이에 답사
2. 답사 투입 시간 : 30 분동안 관찰하며 9 번항목, 10 항목 수행
3. 사진 촬영 방법 : 각 항목별 사실을 확인할 수 있도록 1 장 이상의 사진 촬영

- 체크리스트(항목 당 사진 1 장씩 촬영)

구분	항목	확인 여부
1	옐로카펫 설치 여부 (O / X)	X
2	어린이 보호 신호등 (노란색) 설치 여부 (O / X)	X
3	동시 보행신호 적용 여부 (O / X)	X
4	어린이 보호구역 설정 여부 (O / X) (어린이보호구역 표지판 설치)	X
5	안전 펜스 설치 여부 (O / X)	X

6	과속 단속 카메라 설치 여부 (O / X)	X
7	과속 방지턱 설치 여부 ((O / X)	X
8	속도 제한 안내판 설치 여부 (O / X)	O
9	관찰하는 30 분 동안 주-정차 대수 확인 (1) 정차한 차량의 대수 (2) 길가에 주차된 차량 존재 여부 (O / X)	(1) 7 대  (2) O
10	관찰하는 30 분 동안 신호위반, 횡단보도 정지선 미준수 건수 확인 (관찰 지점에서 가까운 횡단보도 1 개 선정) (1) 신호위반 건수 (2) 횡단보도 정지선 미준수 건수	(1) 오토바이 1 건  (2) 1 건

**(사진첨부)**

**1. 옐로카펫 설치 여부 (x)**



2. 어린이 보호 신호등 (노란색) 설치 여부 (x)



3. 동시 보행신호 적용 여부 (x)

- 근처 횡단보도 중 신호등 미설치 횡단보도 존재





4. 어린이 보호구역 설정 여부 (x)



5. 안전펜스 설치 여부 (x)



6. 과속 단속 카메라 설치 여부 (x) => 불법주정차 단속 카메라는 설치 O



7. 과속방지턱 설치 여부 (x)



8. 속도 제한 안내판 설치 여부 (O)





9. 관찰하는 30분 동안 주-정차 대수 확인

(1) 정차한 차량의 대수 ( 7대)

(2) 길가에 주차된 차량 존재 여부 (0)



10. 관찰하는 30분 동안 신호위반, 횡단보도 정지선 미준수 건수 확인 (관찰 지점에서 가까운 횡단보도 1개 선정)

(1) 신호위반 건수 ( 오토바이 1건 )

(2) 횡단보도 정지선 미준수 건수 ( 1건 )

